

Annule ou termine l'objet en cours de création, ou désélectionne l'objet sélectionné

Vue de face

Vue de droite

Vue de dessus

Mode perspective/"ortho"

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'affichage

Affiche / masque les fenêtres du bandeau latéral


Ctrl + F5
Affiche le gestionnaire des abonnements aux données partagées
Mise à jour des abonnements aux données partagées

Organise les fenêtres selon la disposition par défaut

Insertion d'un vertex

Zoom étendu

Zoom / Dézoom
Zoom / Dézoom
Zoom / Dézoom



Masque les stations (tant que l'on appuie sur la touche) : utile pour cliquer un point se trouvant masqué par une station limitrophe

Bascule entre niveau de gris et vue couleur (si disponible)

Affichage des objets en plein ou en transparent

Bascule entre la vue scan et la vue UHD

Bascule avec vue où l'absence de point apparaît en blanc

Affiche / masque la distance du curseur par rapport au point de vue et active le laser de la 2eme vue

Active /désactive le mode de rendu 3D

Vérrouille la 2ème vue sur le curseur de la vue courante et active le laser (tant que la touche est appuyée)

Suppression du vertex
Suppression de l'objet

Rotation dans la vue
Déplacement du plan
Rotation dans la vue

Ctrl + -
Diminue la luminosité de l'image

Ctrl + +
Augmente la luminosité de l'image

Légende

- Application
- Vue panoramique active
- Vue plan 2d
- Edition de polyligne
- Objet sélectionné
- Dans la vue 3D